

ARNO ROBERTO BOOS
Oficial de Justiça

**JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA QUINTA VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA,
ESTADO DO PARANÁ**

AUTO DE VERIFICAÇÃO


**AUTOS Nº. 0036834-95.2011.8.16.0001
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXECUTADO: RS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
DEVEDOR(AS) CARLOS WEISSHEIMER e OUTROS**

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito (2018), nós, Oficiais de Justiça, dando cumprimento ao respeitável mandado expedido nos Autos acima mencionados e por determinação do Meritíssimo Doutor Juiz da 15ª Vara Cível, nos dirigimos na Rua Francisco Rocha, 1.640, ap. 102, bairro Bigorrião, e, lá estando, após as formalidades legais, procedemos a VERIFICAÇÃO dos bens penhorados como segue: CONDOMÍNIO CONTENDO portaria 24 horas, estilo club, com salões de festas, quiosques com churrasqueiras, piscina, sala de jogos, academia, playground, quadra poliesportiva, revestimento externo do prédio em pastilha, esquadrias das janelas em alumínio anodizado, dois elevadores, contendo 36 andares e quatro apartamentos por andar. - 1 - APARTAMENTO n. 102, o qual tem uma sacada com o chão revestido com cerâmica, pintura do teto em regular estado, parapeito em alumínio e vidro. A SALA com dois ambientes, chão revestido de laminado, teto com sancas, pintura do teto e das paredes em bom estado. LAVABO com vaso sanitário, tampo de granito com um cuba, teto com gesso rebaixado em bom estado de conservação. COZINHA com piso cerâmico, azulejos nas paredes, teto com detalhe com sana e pintura em bom estado. LAVANDERIA com dependência de empregada, sendo piso da lavanderia em cerâmica, azulejos nas paredes, teto com pintura em bom estado, contendo o aquecedor de água de passagem - a dependência de empregada com banheiro simples, - chão do quarto com carpet, pintura das paredes e teto em bom estado, bem como a pintura do banheiro. DOIS QUARTOS com piso cerâmico, pintura do teto e das paredes em bom estado. QUARTO/SUÍTE com pintura das paredes e teto em bom estado, piso cerâmico - o banheiro com box de vidro, vaso com caixa d'água acoplada, teto de gesso em mau estado de conservação, azulejo nas paredes. ÁREA DE CIRCULAÇÃO com piso laminado, pintura das paredes e teto em bom estado.

VAGA DE GARAGEM sem armários e de fácil acesso.

Do que, para constar, lavramos o presente Auto que vai devidamente assinado.

Oficial de Justiça



Oficial de Justiça

