



FACHADA DO IMÓVEL



FACHADA DO IMÓVEL



FACHADA DO IMÓVEL



VISTA FRONTAL DA DIREITA PARA A ESQUERDA DE QUEM DA RUA OLHA O IMÓVEL



VISTA FRONTAL DA ESQUERDA PARA A DIREITA DE QUEM DA RUA OLHA O IMÓVEL



FACHADA 1º PAVIMENTO



FACHADA – ACESSO SOCIAL E ACESSO LATERAL



ACESSO LATERAL



ACESSO LATERAL



SALA DOIS AMBIENTES – VISTA FRENTE PARA FUNDOS



SALA DOIS AMBIENTES – VISTA FUNDOS PARA FRENTE



SALA 2 AMBIENTES – VISTA SALA PARA COZINHA



BALCÃO DIVISÃO SALA – COZINHA



COZINHA – VISTA FRENTE PARA FUNDOS



COZINHA – VISTA FUNDOS PARA FRENTE



PAREDE COZINHA – TUBULAÇÃO ÁGUA QUENTE E FRIA



PAREDE FUNDOS COZINHA – TUBULAÇÃO DE GÁS EMBUTIDA NA PAREDE



CENTRAL DE GÁS – ENTRE LAVANDERIA E QUINTAL DOS FUNDOS



LAVANDERIA



QUINTAL DOS FUNDOS



QUINTAL DOS FUNDOS



QUINTAL DOS FUNDOS



SALA/ESCRITÓRIO – ESTE LOCAL ERA UMA GARAGEM COBERTA E FOI TRANSFORMADO EM SALA



SALA/ESCRITÓRIO



SALA/ESCRITÓRIO



SALA/ESCRITÓRIO – LUMINÁRIAS FORAM REMOVIDAS



SALA/ESCRITÓRIO – ALGUNS ESPELHOS DE TOMADAS FORAM REMOVIDOS



SALA/ESCRITÓRIO – JANELA COM VISTA PARA A RUA




SALA/ESCRITÓRIO – TETO COM REBAIXO DE GESSO



LAVABO – LUMINÁRIAS FORAM RETIRADAS



LAVABO



ESCADA DE ACESSO AO PAV.SUPERIOR – PISO EM MADEIRA COM RISCOS E VERNIS DESGASTADO



ESCADA DE ACESSO AO PAV.SUPERIOR



ESCADA DE ACESSO AO PAV.SUPERIOR – VISTA DE CIMA PARA BAIXO



ÁREA DE CIRCULAÇÃO PAV.SUPERIOR



QUARTO FUNDOS



QUARTO FUNDOS – SEM LUMINÁRIA / TETO EM LAJE



QUARTO FUNDOS – PAREDE COM DIVERSOS FUROS



QUARTO FRENTE – JANELA COM VISTA PARA A RUA



QUARTO FRENTE



ÁREA DE CIRCULAÇÃO – ACESSO AO BANHEIRO SOCIAL



BANHEIRO SOCIAL – SEM LUMINÁRIAS



BANHEIRO SOCIAL – APARENTEMENTE FOI FEITO UM REPARO NA DESCARGA



BOX BANHEIRO SOCIAL – COM FUROS NO AZULEIJO E SEM ACABAMENTO DO REGISTRO DO CHUVEIRO



SUÍTE – JANELA COM VISTA PARA A RUA



SUÍTE – VISTA DE FRENTE PARA OS FUNDOS



SUÍTE – ÁREA DE CIRCULAÇÃO ENTRE SUÍTE E BANHEIRO DA SUÍTE, POSSIVELMENTE DESTINADA À CLOSET



BANHEIRO DA SUÍTE



BANHEIRO DA SUÍTE