

LAUDO DE AVALIAÇÃO
Processo nº 0010666-49.2017.8.16.0194
20ª Vara Cível Curitiba - PR

Anexo C). Registro fotográfico do Avaliando



Foto 01 - Vista aérea do terreno na Rua Paula Gomes, 33



Foto 02 - Frente do terreno Rua Paula Gomes, 33



Foto 03 - Vista em direção a Rua Riachuelo



Foto 04 - Vista em direção a Rua Barão do Rio Branco



Foto 05 - Calçada em frente ao terreno

LAUDO DE AVALIAÇÃO
Processo nº 0010666-49.2017.8.16.0194
20ª Vara Cível Curitiba - PR



Foto 06 - Cobertura na frente do terreno ocupando o recuo frontal



Foto 07 - Cobertura na frente do terreno



Foto 08 - Vista geral externa área construída



Foto 09 - Vista geral fundo área construída



Foto 10 - Área construída próxima entrada



Foto 11 - Área construída - sala



Foto 12 - Área construída - sala

LAUDO DE AVALIAÇÃO
Processo nº 0010666-49.2017.8.16.0194
20ª Vara Cível Curitiba - PR



Foto 13 - Área construída - sala



Foto 14 - Banheiro



Foto 15 - Entrada energia e água



Foto 16 - Portões de entrada - metálicos



Foto 17 - Área com cobertura



Foto 18 - Área com cobertura



Foto 19 - Estrutura de madeira da área coberta

LAUDO DE AVALIAÇÃO
Processo nº 0010666-49.2017.8.16.0194
20ª Vara Cível Curitiba - PR



Foto 20 - Vista do fundo do terreno



Foto 21 - Vista do terreno, do fundo para frente



Foto 22 - Vista do terreno, do fundo para frente

