

ANEXO I


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Fachada



Logradouro



Entrada da garagem




lateral esquerda do condomínio





lateral direita



fundos do condomínio






social




hall de entrada



escaninhos de correspondências



salão de festas




elevadores





bibicletário




garagem






elevador no 5º andar, de acesso ao imóvel avaliando

(o elevador fica de frente para o imóvel avaliando)



escadaria





do 5º andar

corredor

IMAGENS NO INTERIOR DO IMÓVEL AVALIANDO




sala



sala







teto da sala



parede da sala




quarto 1






quarto 2



quarto 3



banheiro



corredor

social

interno





cozinha





piso da cozinha



parede da cozinha





teto da cozinha



área de serviço





janela da área de serviço



piso da área de serviço





banheiro da área de serviço



quarto de empregada

